## Reparaturbeschreibung Hifi Verstärker Denon PMA-655R

<u>Fehlerbild:</u> beim linken Kanal funktionierte nur der Phono Plattenspieler Eingang



Schaltplan

## Abhilfe:

Beim Aux Eingang wurde durch Überspannung beim linken Kanal ein Koppelwiderstand sichtlich angebräunt und dadurch wurden auch die beiden IC (TC9163AN und TC9164AN) defekt. Nach Tausch funktionierte auch der linke Kanal wieder.

