

# Reparaturbeschreibung

## Heizungssteuerung Fröhling Alpha 233b

Fehlerbild: keine Funktion



Abhilfe:

Der Siebkondensator 370 $\mu$ F 35Volt neben dem Trafo hatte keine Kapazität mehr, dadurch schaltete sich der Prozessor nicht mehr ein.

Nach Tausch funktioniert die Steuerung wieder einwandfrei

Der defekt Kondensator

