

Reparaturbeschreibung

Heckenschere Black und Decker GT6060



Fehlerbild: Fällt zeitweise aus.



Die Motorkohlen waren schon abgeschliffen. Es wurden 4 mal 8 mal 11mm Kohlen bestellt und eingebaut.

Getriebe und Schere gereinigt und gefettet. Funktioniert wieder.