

## Reparaturbeschreibung

### MC Tronics DVR 5000 DVD Rekorder mit Festplatte

Fehlerbild: schaltet sich nicht ein.



Abhilfe: Bei der Fehlersuche war im Netzteil ein verdächtiger Kondensator zu sehen.



Der Kondensator  $2200\mu\text{F} / 10\text{V}$  hat nur mehr  $700\mu\text{F}$  Kapazität. Die Kondensatoren, die bei den Wandlernetzteilen die 5Volt bereitstellen, sind am meisten betroffen.

Nach Tausch spielte das Gerät wieder.