

Reparaturbeschreibung


Küchenmaschine Moulinex Soup LM 900



Fehlerbild: keine Heizfunktion

Abhilfe:

Bei vielen Geräten wird für die Elektronikspannung (ca 12V) kein Trafo verwendet, sondern ein Phasenkondensator mit einer Zenerdiode für die 12Volt.



Dieser hatte statt 330nF nur mehr 100nF, dadurch konnte das 12Volt Heizrelais nicht mehr anziehen.

Nach Einbau funktioniert das Gerät wieder.