


Reparaturbeschreibung
Phillips GC6819 Dampfbügeleisen

Fehlerbild: stark verkalkt.




Abhilfe: Der Entkalkmodus schaffte die Auflösungen der Kalkablagerungen nicht mehr, und das Dampfbügeleisen musste zerlegt werden.

Nach Lösen der Schrauben an der Unterseite, konnte sie noch nicht weiter zerlegt werden.



Versteckte Schrauben



Diesen Schlauch auseinander genommen und mit Entkalker durchgespült.



Diesen Schlauch am Bügeleisen ebenfalls getrennt und zuerst mit Kompressor durchgeblasen und durchgespült.

Das Anschlussstück mit Dichtung muss fürs Reinigen ausgebaut werden.



Als alles entkalkte wurde,
wurde es wieder
zusammengebaut und
funktioniert wieder.