


Reparaturbeschreibung Fisher CR-W 250T Tape Deck



Die Antriebsriemen der beiden Motoren vom Doppelkassettendeck haben sich aufgelöst. Von Ebay

<https://www.ebay.at/itm/Riemen-Set-fur-Fisher-CR-W-250T-Tape-Deck/163654981307?hash=item261a98d6bb:g:Nc8AAOSwXrVcuCg8>

sind sie noch erhältlich.

Vorm Zerlegen und Ausbau der Laufwerke ist es von Vorteil, alle Anschlüsse zu fotografieren. Mit Aceton lässt sich der klebrige Gummirest von der Motorwelle und Schwungrad entfernen. Nach Einbau der Riemen funktioniert er wieder.