


Reparaturbeschreibung Küchenmaschine Bosch Mum 4405/03



Fehlerbild: Nach dem Einschalten läuft sie mit hoher Drehzahl an, nach ein paar Sekunden bleibt sie stehen.

Abhilfe: Bei der Steuerplatine war eine Festinduktivität mit 4,7mH hochohmig (normal ca 12 Ohm)



Nach dem Tausch der Induktivität(Drossel) läuft sie fehlerfrei. Beim Einbau darf die Drossel den Abstand zur Motorwelle 1mm nicht überschreiten.

Info dazu im Web <https://www.mikrocontroller.net/topic/449525>