

Reparaturbeschreibung Kenwood Chef A901



Fehler: Motor dreht leer durch

Abhilfe: Keilriemen war gerissen und wurde erneuert.

Bei <https://www.eersatzteile.at/> bestellt und wurde aus Birmingham gesendet.

Ein Funkenlöschkondensator und 2 fehlende Schrauben wurden ergänzt.

