

## Reparaturbeschreibung Bernina Record 530



Fehlerbild: Kurzschluss beim Motor

Abhilfe: Der Funkenlöschkondensator beim Motor hat einen Kurzschluss.



Der defekte Kondensator

Die neue Kondensator mit dem selben Wert (0,1 yF 220V~ ) ist jetzt nicht mehr so groß.

Nach dem Einbau läuft die Nähmaschine wieder einwandfrei.

Sie ist schon eine Rarität aus den 50 er Jahren aus der Schweiz.