


Reparaturbeschreibung Stereoanlage

Sharp XL-UR230H



Fehlerbild: lässt sich mit Fernbedienung und Taste nicht einschalten. Nur Timer Led blinkt.

Abhilfe: Das Netzteil besteht aus dem Haupttrafo und einem Zusatztrafo für die Fernbedienung. Dieser liefert 9 Volt. Nach dem Gleichrichter hat der Siebkondensator nur mehr die halbe Kapazität.



Alter und neuer Kondensator 1000yF 16Volt

Nach dem Tausch des Kondensators und Zusammenbau war dann schon Musik zu hören.