

## Reparaturbeschreibung Messgerät Pan 183



**Fehlerbild:** Widerstandsmessung funktioniert nicht

Der Drehschalter hat durch das vielmalige drehen schutzisolierte Bereiche auf der Leiterplatte blank geschleuert und dadurch die Fehlfunktion bei der Schalterstellung Widerstandsbereich ausgelöst.



**Abhilfe:** Habe die blanken Stellen mit einem Pinsel einen 2K Kleber abgedeckt. Nach der Trocknungszeit und dem Zusammenbauen lief das Messgerät wieder fehlerfrei.