


Reparaturbeschreibung
Samdan 1000t Pizzaofen

Fehlerbild: Nach 5 Minuten Erdschluss



Abhilfe: Bei der Fehlereingrenzung wurde der Fehler auf das Oberhitzeheizelement lokalisiert. Darauf wurde die Oberseite abmontiert und auch das Heizelement ausgebaut. Da zeigt sich bei den Anschluss mit den weiß und blauen Kabel Brandspuren zu sehen ist. Wenn man das Heizelement einschraubt und auch den Montage Schrauben, dann ist der Schluss wieder da. (Fabrikationsfehler).



Schraube berührt den Anschluss des Heizelement.



Anschluss des Heizelements so weit zurückgebogen, dass der Schrauben nicht mehr ansteht. Funktioniert wieder einwandfrei.