


Reparaturbeschreibung


TV Samsung UE58J5270SSXZG

Fehlerbild: keine Funktion



Beim Netzteil hatte der Hochvolt Kondensator seine 320Volt. Der Primärabschnitt mit den Netzdioden war in Ordnung.

Abhilfe:



Auf der Rückseite des Netzteils hatte im Sekundärbereich des Netzteils ein Power SMD-Mosfet einen Kurzschluss und wurde durch einen Mosfet IRF740 ersetzt, der auch die Spannungs- und Stromwerte hat.

Nach dem Einlöten und Zusammenbau funktionierte er wieder.