

## Reparaturbeschreibung

### Vorwerk Kobold Vk140

Fehlerbild: läuft nur 10 Sekunden



## Abhilfe:

Dadurch der Motor messtechnisch in Ordnung ist, ist der Fehler in der Elektronikplatine zu finden. Sichtbar ist ein leicht geblähter Kondensator (220 $\mu$ F/10V). Messtechnisch ist ein zweiter MKP Kondensator (680nF 400V) der nur mehr die halbe Kapazität hatte. Nach Austausch lief er wieder fehlerfrei.

