

## Reparaturbeschreibung

### Eudora Baby Nova





Fehlerbild: Beim Starten des Programms kommt Fehlercode FC

Abhilfe: Hilfe bei der Fehlersuche war die Bedienungsanleitung und Serviceanleitung hilfreich.


<https://1drv.ms/b/s!AhsakVF6WJmajMcSlawRvrWz3K-i8g?e=5Hv2pB>

<https://1drv.ms/b/s!AhsakVF6WJmajMZf5-SMlsa5BrLCPA?e=68aRdM>

Bei der Steuerplatine war der Thyristor, der die Laugenpumpe schaltet, defekt. Leiterbahnen waren durch hohen Stromfluss beschädigt.



Bei der anschliessenden Funktionskontrolle stellte sich heraus, dass die Laugenpumpe selber auch defekt ist. Die Wicklung hat keinen Durchgang.



Habe die Universallaugenpumpe bei [DL285105 \(ersatzteil-lager.com\)](http://ersatzteil-lager.com) bestellt. Diesen speziellen Eudora Aufsatz kann man von der defekten Pumpe übernehmen.

Nach dem Einbau funktionierte die Waschmaschine wieder.

Diese Reparatur hat sich in diesem Fall rentiert. Die Waschmaschine war nicht lang in Betrieb, da sie 2006 defekt wurde. 2 Reparaturen brachte keinen Erfolg und wurde seit damals nicht mehr verwendet.