


Reparaturbeschreibung Torstelle mit Klingeltaste

DR201a



Fehlerbild: Taster gibt keinen Kontakt

Abhilfe: Mikroschalter ausgelötet und zerlegt. Die Kontaktflächen mit Kontaktspray gereinigt und wieder zusammengesetzt und eingelötet.

