

Reparaturbeschreibung

Microwelle Siemens

Fehlerbild: Kurzschluss. 10A Sicherung def. Blitzschaden ersichtlich




Abhilfe:

Bei der Hauptplatine Netzteil war die 10Ampere Sicherung, Printplattensicherung, Varistor MOV und die Netzfilterspule defekt. Hauptplatine ist auf der Unterseite zugänglich, und bei Erstreparatur muss man Stege aufzwicken, um die Abdeckung der Platine auf einer Seite aufzubiegen.

Alles lt. Bild get. Und Printplattensicherung mit 3 Litzen rep.

Hauptsicherung get. Netzfilterspule get. Varistor S14K320 get.
(hier sieht man die Blitzspuren)



Auf der Rückseite die rep. Printplattensicherung

